

新都工業(株) 平成29年3月度 安全衛生協議会

平成29年4月3日

《災害事例》

今回はナイロンスリング切断による事故です。
対策として、絶対に吊荷の下には入らない。入らせない。
吊荷の形状を判断し、ワイヤーを使用する。



《来月の安全目標》

- 周囲確認の徹底
- ・周りの状況を確認する
 - ・吊荷のしたに入らない
 - ・後ろ向きに作業しない

《コメント》

今月の安全目標は周囲確認の徹底に決まりました。
高所作業車を使う場面が増えてくるので、しっかりと周囲を確認して安全に作業を行いたいという意見がありました。
他にも他業者が近くで作業をしている状況でのクレーン作業があるので十分に気を付けるようにするといった意見がありました。